


急傾斜地の崩壊区域調査


様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

| | |
|------|--------|
| 調査年度 | 平成22年度 |
|------|--------|

| | | | | | | |
|---------|------|---------|-----|------|-----|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-0310 | 箇所名 | 潤井戸4 | 所在地 | 市原市潤井戸 |
|---------|------|---------|-----|------|-----|--------|



この図は、1/2500地形図を用いて設定した
危害のおそれのある区域等を示したものである。
(実測値から展開したものではない。)



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成22年度

急傾斜地の位置

箇所番号

II-0310

[illegible]

潤井戸4

所在地

市原市潤井戸

[illegible][illegible]

この座標値は、1/2500地形図で展開した。
警戒区域・特別警戒区域の展開位置を実測(計測)値から推定したものであり、
(現地と正式な値と異なるものである)精度管理保障されたものではない。