


急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図

| | | | | | | |
|--------------------------|------|---------|-----|------|------|-----------|
| 様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図 | | | | | 調査年度 | 平成28年度 |
| 急 傾 斜 地 の 位 置 | 箇所番号 | II-0314 | 箇所名 | 東国吉2 | 所在地 | 千葉県市原市東国吉 |



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置

箇所番号

Π-0314

箇所名

東国吉2

所在地

千葉県市原市東国吉

危害のおそれのある土地の座標(土砂災害警戒区域)

[illegible]

著しい危害のおそれのある土地の座標(土砂災害特別警戒区域)

[illegible]