


## 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図


調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-0316	箇所名	東国吉4	所在地	千葉県市原市東国吉
---------	------	---------	-----	------	-----	-----------



基準点1  
基準点2



千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

#### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

急傾斜地の位置 箇所番号 II-0316 箇所名 東国吉4 所在地 千葉県市原市東国吉

### 危害のおそれのある土地の座標(土砂災害警戒区域)

### 著しい危害のおそれのある土地の座標(土砂災害特別警戒区域)