


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図

調査年度


平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-0317	箇所名	東国吉5	所在地	千葉県市原市東国吉
---------	------	---------	-----	------	-----	-----------



基準点1

基準点2



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧