

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-031K2009

箇所名

河原塚8

所在地

松戸市河原塚、日暮7丁目



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
所在地	松戸市河原塚、日暮7丁目

急傾斜地の位置	箇所番号	II-031K2009	箇所名	河原塚8	所在地	松戸市河原塚、日暮7丁目
---------	------	-------------	-----	------	-----	--------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-23646.62	9891.26									
Y2	-23643.45	9902.98									
Y3	-23642.35	9915.13									
Y4	-23644.75	9924.83									
Y5	-23647.95	9924.00									
Y6	-23654.36	9922.34									
Y7	-23657.63	9921.49									
Y8	-23655.97	9913.65									
Y9	-23658.22	9904.92									
Y10	-23661.13	9894.18									
Y11	-23655.32	9893.01									
Y12	-23651.32	9892.20									
Y13	-23691.40	9808.19									
Y14	-23687.78	9814.57									
Y15	-23678.04	9831.89									
Y16	-23676.02	9840.12									
Y17	-23671.24	9859.51									
Y18	-23679.40	9863.31									
Y19	-23681.14	9864.13									
Y20	-23688.46	9867.55									
Y21	-23692.27	9843.57									
Y22	-23692.32	9839.96									
Y23	-23700.52	9822.68									
Y24	-23704.35	9817.24									
Y25	-23698.92	9813.45									
Y26	-23696.15	9811.51									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)