


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度



## 急傾斜地の崩壊区域調書

#### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和5年度 |
|------|-------|

|         |      |             |     |     |     |                |
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|----------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-031K2023 | 箇所名 | 幸谷8 | 所在地 | 松戸市幸谷、小金清志町1丁目 |
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|----------------|

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)