## 急傾斜地の崩壊区域調書

Y14  Y15  Y16  V17  Y17  Y11  Y10  Y8  Y8  Y8	5-4 危害のおそれのある	る工地寺の座標位	直図	<i>h</i> h =r	<b>チャカルの</b> する	========	調査年度	2023
Y14  Y15  Y16  Y17  Y17  Y17  Y11  Y10  Y9  Y8  Y8	急傾斜地の位置	箇所番号	II −031K2126	箇所名	和名ケ谷18	所在地	松戸市和名ケ谷、大橋	
Y12 Y11 Y10 Y9 Y8							Y17 Y1	N N
1:500 10 20	1:500			Y11/	YE	Y4	3	
		20 m						

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	箇所番号		和名ケ谷18	所在地	松戸市和名ケ谷、大橋

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)					著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-25116.21	7742.51									
Y2	-25120.82	7740.89									
Y3	-25121.20	7740.76									
Y4	-25128.76	7738.11									
Y5	-25132.52	7736.80									
Y6	-25129.84	7731.02									
Y7	-25120.05	7723.64									
Y8	-25134.50	7717.60									
Y9	-25131.70	7710.41									
Y10	-25130.30	7706.79									
Y11	-25130.19	7706.51									
Y12	-25128.10	7701.15									
Y13	-25126.57	7697.19									
Y14	-25101.37	7711.29									
Y15	-25109.03	7738.74									
Y16	-25111.38	7744.20									
Y17	-25116.21	7742.51									