


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

				調査年度		2023
急傾斜地の位置	箇所番号	II-031K2132	箇所名	吉井町1	所在地	松戸市吉井町、竹ヶ花



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-031K2132	箇所名	吉井町1	所在地	松戸市吉井町、竹ヶ花
---------	------	-------------	-----	------	-----	------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-23141.51	6566.11									
Y2	-23141.52	6564.47									
Y3	-23130.96	6560.88									
Y4	-23127.14	6561.39									
Y5	-23126.83	6563.38									
Y6	-23125.60	6571.27									
Y7	-23125.24	6573.64									
Y8	-23124.47	6578.58									
Y9	-23123.70	6583.52									
Y10	-23126.27	6585.13									
Y11	-23141.37	6588.17									
Y12	-23141.41	6581.73									
Y13	-23141.43	6578.17									
Y14	-23141.46	6574.47									
Y15	-23141.51	6566.11									
Y16	-23146.21	6524.66									
Y17	-23148.01	6523.38									
Y18	-23153.29	6519.62									
Y19	-23158.02	6516.25									
Y20	-23160.68	6514.36									
Y21	-23168.94	6508.48									
Y22	-23151.14	6503.67									
Y23	-23150.33	6507.11									
Y24	-23148.76	6513.80									
Y25	-23148.19	6516.24									
Y26	-23146.68	6522.66									
Y27	-23146.21	6524.66									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)