急傾斜地の崩壊区域調書

5-4 危害のおそれのな 急傾斜地の位置	ある工地等の座標位	Ⅱ -031K2173	箇所名	和名ケ谷19	所在地	松戸市和名ケ名	調査年度	2023
IC IC MY IC V IC IC	回川田づ	H 001112110	旦川石	7H-H 7 -H 10	17111115	I→/ 1141B4 7 4		
								N
								lack
								,
				Y13	Y15 Y1			
				Y13 Y14	Y1			
					1			
				Y12 Y11 0	/Y2 _/Y3			
			Yı	.0	Y4			
			Y9)	_	Y5			
					-13			
			Y8 🔿		1			
				Y7	∨ ₆			
				Υ/				
1:500								
10	20 m							

急傾斜地の崩壊区域調書

和名ケ谷19

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

II-031K2173

箇所名

急傾斜地の位置 箇所番号

調査年度

所在地

2023

松戸市和名ケ谷

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)					著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-24620.72	8553.38									
Y2	-24629.79	8554.37									
Y3	-24630.66	8554.46									
Y4	-24633.14	8554.73									
Y5	-24634.03	8554.83									
Y6	-24643.09	8555.81									
Y7	-24644.24	8534.64									
Y8	-24638.27	8526.27									
Y9	-24631.48	8532.52									
Y10	-24630.62	8533.31									
Y11	-24628.71	8535.07									
Y12	-24628.15	8535.59									
Y13	-24621.35	8541.84									
Y14	-24622.70	8542.68									
Y15	-24620.72	8553.38									