## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのあ	る土地等の座標位	置図				調査年度	令和5年度
様式5-4 危害のおそれのあ 急傾斜地の位置	箇所番号	II -031K2178	箇所名	根木内11	所在地	調査年度 松戸市根木内、柏市中新宿3丁目	
心、呼がたらり江戸	回沙田石	H 031N2110	回1/11	ημ/ <sub>[</sub> [ ] [ ] [ ]	77111215	א ניספון אין דייניין אין אין אין אין אין אין אין אין אין	Ň
				Y4~Y8 Y3			
				Y2 Y19 Y1 Y20 Y14~Y18 Y12			
						0	1:1,000 25 50 工世

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-031K2178	箇所名	根木内11	所在地	松戸市根木内、柏市中新宿3丁目

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)					著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-18578.74	9996.93									
Y2	-18575.99	9996.95									
Y3	-18571.44	9999.93									
Y4	-18573.99	10002.59									
Y5	-18573.99	10002.59									
Y6	-18572.94	10003.85									
Y7	-18572.31	10004.59									
Y8	-18571.99	10004.97									
Y9	-18570.51	10006.74									
Y10	-18565.57	10012.64									
Y11	-18577.65	10019.28									
Y12	-18585.61	10014.74									
Y13	-18580.92	10009.83									
Y14	-18578.70	10007.51									
Y15	-18578.36	10007.15									
Y16	-18577.76	10006.53									
Y17	-18576.61	10005.33									
Y18	-18576.61	10005.33									
Y19	-18576.21	9999.94									
Y20 -18576.2	-18576.21	9999.94									