


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和4年度



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和4年度

急傾斜地の位置

箇所番号

II-033K2044

箇所名

野々下1

所在地

流山市野々下2丁目、柏市豊四季

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)