


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成22年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-0358	箇所名	金剛地11	所在地	市原市金剛地
---------	------	---------	-----	-------	-----	--------



この図は、1/2500地形図を用いて設定した
 危害のおそれのある区域等を示したものである。
 (実測値から展開したものではない。)

