
急傾斜地の崩壊区域調書



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の区域の座標一覧 調査年度 2024 急傾斜地の位置 箇所番号 II-041K2119 笛所名 布瀬11 所在地 柏市布瀬 危害のおそれのある土地の区域の座標 著しい危害のおそれのある土地の区域の座標 地点記号 地点記号 地点記号 地点記号 X(m) Y(m) X(m) Y(m) Y(m) Y(m) Y-01 -17807.92 22677.80 R-01 -17807.49 22672.54 Y-02 -17807.87 22677.13 R-02 -17807.11 22667.83 Y-03 -17807.11 22667.83 R-03 -17793.51 22668.82 Y-04 -17806.56 -17790.62 22669.60 22661.66 R-04 Y-05 -17805.87 22653.77 R-05 -17765.08 22671.77 Y-06 -17805.68 22651.70 R-06 -17749.1022673.42 Y-07 -17792.64 22654.50 R-07 -17748.14 22671.67 Y-08 -17789.9722655.10 R-08 -17724.7922674.26 Y-09 -17764.55 22656.78 R-09 -17724.63 22678.99 Y-10 -17748.98 22658.98 R-10 -17748.19 22681.93 Y-11 -17747.95R-11 -17749.13 22681.88 22657.36 Y-12 -17725.54 R-12 -17765.43 22680.51 22656.77 Y-13-17725.39 22660.33 R-13 -17791.06 22678.58 Y-14 -17725.11 22666.77 R-14 -17793.79 22674.58 Y-15 -17724.79 22674.26 Y-16 -17724.48 22683.45 -17724.45 Y - 1722684.25 Y-18 -17748.19 22694.55 Y-19-17749.13 22692.09 Y-20 -17765.84 22689.86 Y-21-17791.59 22689.16 Y - 22-17794.13 22682.25

※測量座標系 JGD2011 平面直角座標第9系