


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地の区域の座標位置図


調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 II-041K2141-1 箇所名 鷲野谷6 所在地 柏市鷲野谷



- 凡 例
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の区域の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

II-041K2141-1

箇所名

鷺野谷6

所在地

柏市鷺野谷

[illegible]

※測量座標系 JGD2011 平面直角座標第9系

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地の区域の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

II-041K2141-2

箇所名

鷲野谷6

所在地

柏市鷲野谷

凡 例

●


 危害のおそれのある土地等の端点

危害のおそれのある土地の区域

著しい危害のおそれのある土地の区域

Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号

R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の区域の座標一覧

調査年度

2024

[illegible]

※測量座標系 JGD2011 平面直角座標第9系