


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-042K2037	箇所名	根戸3	所在地	我孫子市根戸
---------	------	-------------	-----	-----	-----	--------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

II-042K2037

箇所名

根戸3

所在地

我孫子市根戸

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-14184.15	14468.37			
Y-2	-14187.2	14485.39			
Y-3	-14185.58	14514.52			
Y-4	-14189.75	14529.46			
Y-5	-14189.05	14541.67			
Y-6	-14198.94	14543.22			
Y-7	-14204.27	14544.05			
Y-8	-14207.12	14544.5			
Y-9	-14214.15	14545.61			
Y-10	-14217.11	14533.1			
Y-11	-14220.19	14514.26			
Y-12	-14218.64	14500.25			
Y-13	-14231.75	14494.33			
Y-14	-14231.32	14476.83			
Y-15	-14232.93	14457.14			
Y-16	-14244.42	14435.99			
Y-17	-14220.62	14430.72			
Y-18	-14214.18	14432.26			
Y-19	-14210.89	14433.04			
Y-20	-14205.83	14434.24			
Y-21	-14196.11	14436.55			
Y-22	-14184.93	14449.46			
Y-23	-14196.75	14459.8			
Y-24	-14192.07	14463.49			

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県