


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



## 急傾斜地の崩壊区域調書

#### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和4年度 |
|------|-------|

|         |      |             |     |      |     |        |
|---------|------|-------------|-----|------|-----|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-051K2280 | 箇所名 | 小篠塚3 | 所在地 | 佐倉市小篠塚 |
|---------|------|-------------|-----|------|-----|--------|

[illegible]