


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-053K2046 箇所名 東吉田10 所在地 八街市東吉田



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)