


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

急傾斜地の位置	箇所番号	II-060041	箇所名	東吉田8	所在地	八街市東吉田	調査年度	平成25年度
---------	------	-----------	-----	------	-----	--------	------	--------



凡 例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

