


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成26年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-060060	箇所名	角来4	所在地	佐倉市角来
---------	------	-----------	-----	-----	-----	-------



凡 例	
●	危害の恐れのある土地等の端点
□ (yellow)	危害のおそれのある土地の区域
□ (red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害の恐れのある土地 地点記号
R-1	著しい危害の恐れのある土地 地点記号

