


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成29年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-060071 箇所名 小林15 所在地 印西市小林



- 凡 例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害のおそれのある土地 地点記号
  - R-1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号

