急傾斜地の崩壊区域調書

5-4 危害のおそれのある土地等の		上 生元夕	これ	調査年度	令和5年度
急傾斜地の位置 箇所番	号 II-061K2125	箇所名	所在地	成田市久住中央1丁目、飯岡	
1:500 10 20	Y7 Y6 Y5 Y4 R4 R3 Y3	Y11 Y12 Y10 R7 R8 Y9 Y8 R6 R1 R1 R1 Y2	Y13 R10	Y14 Y16	N N

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 Ⅲ- 061K2125 箇所名

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)					著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-18086.31	45397.06				R1	-18079.51	45391.87			
Y2	-18095.23	45375.58				R2	-18090.84	45372.59			
Y3	-18089.40	45371.61				R3	-18089.40	45371.61			
Y4	-18086.96	45369.95				R4	-18086.96	45369.95			
Y5	-18082.00	45366.57				R5	-18072.69	45386.67			
Y6	-18080.27	45365.39				R6	-18070.84	45388.37			
Y7	-18073.74	45360.94				R7	-18054.26	45396.34			
Y8	-18060.38	45377.28				R8	-18046.65	45398.96			
Y9	-18059.39	45377.77				R9	-18047.17	45403.38			
Y10	-18048.65	45380.90				R10	-18047.99	45410.30			
Y11	-18044.81	45383.51				R11	-18061.93	45409.01			
Y12	-18045.99	45393.44				R12	-18077.44	45394.50			
Y13	-18047.17	45403.38									
Y14	-18048.31	45413.02									
Y15	-18049.29	45421.25									
Y16	-18069.20	45420.06									
Y17	-18083.89	45400.47									
				_	_						

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)