


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度		令和5年度		
急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2131	箇所名	江弁須6
所在地		成田市江弁須、橋賀台1丁目		



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2131	箇所名	江弁須6	所在地	成田市江弁須、橋賀台1丁目
---------	------	-------------	-----	------	-----	---------------

[illegible][illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)