


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2265	箇所名	新町3	所在地	成田市新町、花崎町、馬橋
---------	------	-------------	-----	-----	-----	--------------



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害の恐れのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危害の恐れのある土地の端点 地点記号

1:1,000

