


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-061K2302 | 箇所名 | 川栗7 | 所在地 | 成田市川栗 |
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|-------|
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|-------|



1:500

0 10 20 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

| | | | | | | |
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|-------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-061K2302 | 箇所名 | 川栗7 | 所在地 | 成田市川栗 |
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|-------|

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

千葉県