

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-061K2319

箇所名


前林9

所在地

成田市前林、多良貝



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2319	箇所名	前林9	所在地	成田市前林、多良貝
---------	------	-------------	-----	-----	-----	-----------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)