

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-061K2321

箇所名


前林11

所在地

成田市前林



1:1,000



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

|      |      |
|------|------|
| 調査年度 | 2024 |
|------|------|

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)