


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2322-1	箇所名	前林12	所在地	成田市前林
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

#### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2322-1	箇所名	前林12	所在地	成田市前林
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2322-2	箇所名	前林12	所在地	成田市前林
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

#### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2322-2	箇所名	前林12	所在地	成田市前林
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県