


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

|         |      |             |     |        |     |             |
|---------|------|-------------|-----|--------|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-061K2343 | 箇所名 | 大栄十余三1 | 所在地 | 成田市大栄十余三、前林 |
|---------|------|-------------|-----|--------|-----|-------------|



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

|         |      |             |     |        |     |             |
|---------|------|-------------|-----|--------|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-061K2343 | 箇所名 | 大栄十余三1 | 所在地 | 成田市大栄十余三、前林 |
|---------|------|-------------|-----|--------|-----|-------------|

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県