


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2461-1	箇所名	畠ヶ田2	所在地	成田市畠ヶ田
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------



1:500

0 10 20 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2461-1	箇所名	畠ヶ田2	所在地	成田市畠ヶ田
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2461-2	箇所名	畠ヶ田2	所在地	成田市畠ヶ田
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2461-2	箇所名	畠ヶ田2	所在地	成田市畠ヶ田
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県