

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-062K2013-1

箇所名

根木名8

所在地

富里市根木名



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-062K2013-1	箇所名	根木名8	所在地	富里市根木名
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------


[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度		2023	
急傾斜地の位置	箇所番号	II-062K2013-2	箇所名
		根木名8	所在地
		富里市根木名	



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-062K2013-2	箇所名	根木名8	所在地	富里市根木名
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)