


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-062K2017	箇所名	根木名11	所在地	富里市根木名
---------	------	-------------	-----	-------	-----	--------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)