



急傾斜地の崩壊区域調査図

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図

調査年度

平成25年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-0691	箇所名	江子田2	所在地	千葉県市原市江子田
---------	------	---------	-----	------	-----	-----------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧