



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

急傾斜地の位置	箇所番号	II-070025	箇所名	一坪田10	所在地	成田市一坪田
---------	------	-----------	-----	-------	-----	--------

調査年度	平成23年度
------	--------

070035T1



070025T1

070025T2

この図は、1/2500 地形図上で展開した、警戒区域・特別警戒区域について設定（基準）点及び下端（上端）位置の実測（計測）値から、平坦部の範囲について推計（展開）したものである。



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置

箇所番号

II-070025

箇所名

一坪田10

所在地

成田市一坪田

[illegible][illegible]

この座標値は、1/2500地形図で展開した、警戒区域・特別警戒区域の展開位置を実測（計測）値から推定したものであり、（現地と正式な値と異なるものである）精度管理保障