

## 急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成23年度
急傾斜地の位置	箇所番号 II-070033 箇所名 一坪田13 所在地 成田市一坪田


070024T2

070024T1

070033T1



この図は、1/2500 地形図上で展開した、警戒区域・特別警戒区域について設定(基準)点及び下端(上端)位置の実測(計測)値から、平坦部の範囲について推計(展開)したものである。



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

この座標値は、1/2500地形図で展開した、警戒区域・特別警戒区域の展開位置を実測(計測)値から推定したものであり、(現地と正式な値と違なるものである)精度管理保障