


急傾斜地の崩壊区域調査


様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-070034	箇所名	一坪田14	所在地	成田市一坪田
---------	------	-----------	-----	-------	-----	--------



この図は、1/2500 地形図上で展開した、警戒区域・特別警戒区域について設定(基準)点及び下端(上端)位置の実測(計測)値から、平坦部の範囲について推計(展開)したものである。



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成23年度

## 急傾斜地の位置

箇所番号

II-070034

箇所名

一坪田14

所在地

成田市一坪田

[illegible][illegible]

この座標値は、1/2500地形図で展開した、警戒区域・特別警戒区域の展開位置を実測(計測)値から推定したものであり、(現地と正式な値と異なるものである)精度管理保障