


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-070035	箇所名	一坪田15	所在地	成田市一坪田
---------	------	-----------	-----	-------	-----	--------



この図は、1/2500 地形図上で展開した、警戒区域・特別警戒区域について設定（基準）点及び下端（上端）位置の実測（計測）値から、平坦部の範囲について推計（展開）したものである。

