


急傾斜地の崩壊区域調書

| | |
|------|--------|
| 調査年度 | 平成23年度 |
| 所在地 | 成田市松子 |

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

| | | | | | | |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|--|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-070055 | 箇所名 | 松子8 | 所在地 | |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|--|



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

急傾斜地の位置箇所番号 II-070055 箇所名 松子8 所在地 成田市松子

Digitized by srujanika@gmail.com

この座標値は、1/2500地形図で展開した、警戒区域・特別警戒区域の展開位置を実測(計測)値から推定したものであり、(現地と正式な値と違なるものである)精度管理保障されたものではない。