

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-070117 箇所名 蕙谷7 所在地 成田市蕙谷



II-070117-a



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-070117 箇所名 蕙谷7 所在地 成田市蕙谷



II-070117-b



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-070117 箇所名 蕙谷7 所在地 成田市蕙谷



II-070117-c



● II-070117-05

● II-070117-04



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成23年度

急 傾 斜 地 の 位 置 箱所番号 II-070117 箱所名 幡谷7 所在地 成田市幡谷

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-070117 箇所名 嶠谷7 所在地 成田市嶠谷

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成23年度

急 傾 斜 地 の 位 置 箱所番号 II-070117 箱所名 幡谷7 所在地 成田市幡谷