

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-070128	箇所名	宝田17	所在地	成田市宝田
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------




II-070128-a



II-070128-01

II-070128-02



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-070128	箇所名	宝田17	所在地	成田市宝田
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------

II-070128-b



● II-070128-01

● II-070128-02

0 5 10 20
m

1:500

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置 箱所番号 II-070128 箱所名 宝田17 所在地 成田市宝田

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置 箱所番号 II-070128 箱所名 宝田17 所在地 成田市宝田