


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成24年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-070146	箇所名	大竹13	所在地	成田市大竹
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------



- 凡 例
- 危害の恐れのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
  - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

