


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成24年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-070147	箇所名	大竹14	所在地	成田市大竹
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	平成24年度
------	--------

[illegible]