

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成25年度

急傾斜地の位置

箇所番号



II-070182

箇所名

西和泉6

所在地

成田市西和泉、東和泉



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

平成25年度

急傾斜地の位置

箇所番号

II-070182

箇所名

西和泉6

所在地

成田市西和泉、東和泉

[illegible]