


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

平成25年度

| | | | | | | |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-070187 | 箇所名 | 東和泉7 | 所在地 | 成田市東和泉 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|--------|



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 平成25年度