

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成25年度

急傾斜地の位置

箇所番号



II-070199

箇所名

間倉6

所在地

香取郡多古町間倉



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

平成25年度

[illegible]