


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成25年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-070204	箇所名	坂3	所在地	香取郡多古町坂
---------	------	-----------	-----	----	-----	---------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 平成25年度