


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成24年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-070252	箇所名	北羽鳥12	所在地	成田市北羽鳥
---------	------	-----------	-----	-------	-----	--------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成24年度