


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成30年度

| | | | | | | |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-070263 | 箇所名 | 山中17 | 所在地 | 芝山町山中 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-------|



| | |
|------------|------------------------|
| ● | 危害のおそれのある土地等の端点 |
| ■ (Yellow) | 危害のおそれのある土地の区域 |
| ■ (Red) | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| Y-1 | 危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |
| R-1 | 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |

