


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

| | |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和5年度 |
|------|-------|

| | | | | | | |
|---------|------|---------------|-----|------|-----|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-071K2074-2 | 箇所名 | 九美上3 | 所在地 | 香取市九美上 |
|---------|------|---------------|-----|------|-----|--------|



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県