


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

急傾斜地の位置 箇所番号 II-071K2178 箇所名 上小川II/2 所在地 香取市上小川

調査年度

令和4年度



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 著しい危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点

0 10 20m
1/500

N

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和4年度

平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）

千葉県