

急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和4年度

| | | | | | | |
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|-------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-071K2223 | 箇所名 | 仁良3 | 所在地 | 香取市仁良 |
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|-------|

N



1:1,000
0 12.5 25 50 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和4年度

| | | | | | | |
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|-------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-071K2223 | 箇所名 | 仁良3 | 所在地 | 香取市仁良 |
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|-------|